



▶ Fuente de DOS HERMANAS (Montemayor, Córdoba)



Fuente de Dos Hermanas, vista de la fuente y el abrevadero (F. Cuesta López, agosto 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de DOS HERMANAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Dos Hermanas

Municipio:

Montemayor

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **356968.157** Y: **4168901.16** Huso: **30** Altitud: **190** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Vierte sus aguas al arroyo Carchena

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en la carretera de Montemayor a Espejo, junto al Cortijo de Dos Hermanas. También es conocida como Fuente de la Teja.

El Castillo de Dos Hermanas, muy próximo a la fuente es de origen musulmán, encima del brocal existen unas inscripciones ilegibles que se suponen hablan de la fecha de construcción de la misma o al menos de su mejora.

Presenta un caño de hierro el cual vierte en una pileta y esta a su vez en un pilar-abrevadero de grandes dimensiones.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Esta fuente ha tenido un tradicional uso de abastecimiento del ganado, en relación con el descansadero de la vía pecuaria donde se ubica.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Solo existe un muro alrededor para proteger la fuente

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El pilar de esta fuente se encuentra actualmente oculto por los sedimentos depositados en la zona por las lluvias torrenciales de los últimos años; sólo aflora la pilastra de salida del agua, construida en ladrillo, que estaba colocada en un lateral del pilar. Se conserva mejor la alcuba de recogida del agua, emplazada unos metros al sur del lugar ocupado por el pilar (R. Córdoba).

12 Otra Información

La fuente el día de su visita (agosto 2008) era usada como abrevadero de ovejas.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(25-08-2008)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.