

Fuente del CORTIJO MOREJÓN (Carcabuey, Córdoba)



Fuente del Cortijo Morejón (M. López Chicano, junio 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO MOREJÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Morejón

Municipio:

Carcabuey

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **384024,212** Y: **4140741,014** Huso: **30** Altitud: **760** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra - Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Gallinera

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Se localiza a 5 km en línea recta al suroeste de Carcabuey, junto al cortijo del mismo nombre y en la vertiente norte de la Sierra Gallinera. Se accede desde el kilómetro cero de la carretera CO-7212 en su cruce con la A-3226 (Carcabuey-Los Villares). Desde allí parte un carril terrizo que se dirige al sur, cruza el arroyo de Fuentecastilla y asciende en zigzag la vertiente norte de la sierra, cruzando un terreno margoso de olivar. Se pasa junto al cortijo del Barralejo y a unos dos kilómetros desde el inicio del carril desembocamos en una pequeña meseta donde se sitúa el cortijo del Morejón.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción hidrogeológica

Es difícil conocer la procedencia del agua de esta fuente ya que se trae de algún punto más o menos alejado de la ladera norte de la sierra de la Gallinera mediante una gruesa manguera de polietileno negro; pero probablemente, dada la posición y el bajo caudal, su origen debe ser drenaje de materiales detríticos (brechas) que tapizan el piedemonte norte de los afloramientos calizos y dolomíticos más abruptos de la sierra.

12 Descripción arquitectónica

Consiste en un pilar de planta rectangular bastante largo, de unos 8 m dividido en dos partes cuya función es la de abrevadero del ganado. En su extremo norte, y siguiendo un uso secuencial del agua muy extendido en la región, hay adosadas una pileta y una losa de piedra rayada para lavar y restregar la ropa. En el extremo sur hay una pilastra de perfil escalonado que es atravesada por la tubería de polietileno que hace la función de conducción y de caño, aunque se observa que antiguamente la conducción era de otro material.

Es frecuente que se ajusten otras antiestéticas mangueras a los desagües del pilar para llenar bañeras para abrevar ganado, o para recoger agua en un depósito cilíndrico y un aljibe que se encuentran en las proximidades.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**M. López Chicano (Univ. Granada)
(15-08-2013)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.