

## **Mina del LAGAR LA CORACHA (Málaga, Málaga)**



**Mina del Lagar de la Coracha (A. Vela Torres, mayo 2015)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina del LAGAR LA CORACHA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **383927,135** Y: **4073972,952** Huso: **30** Altitud: **770** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Localmente filitas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

Situada la mina en la vertiente occidental del Cerro Santo Pítar, la aproximación al lagar las haremos desde Olías, una barriada malagueña, por la carretera de Comares. A los 6 km continuamos por un carril que se despega a la izquierda; por aquí vamos a avanzar 1,5 km hasta el lagar. El acceso a la mina se realiza por un estrecho sendero, complicado, que finaliza ante la alcubilla que cobija el nacedero.

Antiguamente, una tubería metálica conducía el agua hasta el lagar pero, en la actualidad, lo hace una de PVC. Hacia la mitad del recorrido una parte del caudal abastecía, antaño, una alberca desde la que se regaban algunos huertos pero en el presente está abandonada.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

**Otras: Alcubilla de protección**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

## 11 Descripción arquitectónica

La mina está protegida por una alcubilla de mampostería y bóveda de cañón, aunque esta última se ha hundido parcialmente, pero ha sido reparada con una pieza de chapa de fibra de vidrio.

En el interior de la galería sólo hay un decantador de arena que recoge el flujo que aparece por una grieta del fondo.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez**  
**(09-05-2015)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.