

## **Pozo del DONADÍO (Medina-Sidonia, Cádiz)**



**Pozo del Donadío (J. M. Amarillo Vargas, marzo 2018)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pozo del DONADÍO**

Otros nombres conocidos:

**Pozo de los Esteros**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Miramundo**

Municipio:

**Medina-Sidonia**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **766986,071** Y: **4042749,412** Huso: **29** Altitud: **87** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Atlántica**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**Calcarenitas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Pozo ubicado a un lado de la carretera de Miramundo, muy cerca del Cortijo del Contador. El pozo está (por unos metros) en el t.m. de Medina Sidonia pero el agua baja por una conducción subterránea hasta un abrevadero (en desuso) que queda en el t.m. de Puerto Real.**

**Se trata de un manantial que al hacer la cantera para construir la carretera de acceso al vertedero de Miramundo dejó de llegar agua al abrevadero y el agua salió por el suelo de la cantera.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Otras: Brocal**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**herbicidas, pesticidas, abonos.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

**Otros: Cantera a pocos metros del pozo.**

## 11 Descripción arquitectónica

**El pozo tiene un brocal de protección alto (casi 2 m.) construido de mampostería moderna (ladrillo).**

## 12 Otra Información

**El abrevadero está en desuso por posible rotura de la conducción. También por la apertura, junto al pozo, de una cantera para extraer áridos (piedra calcarenita) que ha llegado al nivel freático afectando al máximo nivel de agua posible.**

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular:

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Amarillo Vargas**

**(17-03-2018)**

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.