

Pozo del DONADÍO (Medina-Sidonia, Cádiz)



Pozo del Donadío (J. M. Amarillo Vargas, marzo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo del DONADÍO

Otros nombres conocidos:

Pozo de los Esteros

Pedanía aldea, paraje o pago:

Miramundo

Municipio:

Medina-Sidonia

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **766986,071** Y: **4042749,412** Huso: **29** Altitud: **87** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Atlántica

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

Calcarenitas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo ubicado a un lado de la carretera de Miramundo, muy cerca del Cortijo del Contador. El pozo está (por unos metros) en el t.m. de Medina Sidonia pero el agua baja por una conducción subterránea hasta un abrevadero (en desuso) que queda en el t.m. de Puerto Real.

Se trata de un manantial que al hacer la cantera para construir la carretera de acceso al vertedero de Miramundo dejó de llegar agua al abrevadero y el agua salió por el suelo de la cantera.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Otras: Brocal

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

herbicidas, pesticidas, abonos.

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

Otros: Cantera a pocos metros del pozo.

11 Descripción arquitectónica

El pozo tiene un brocal de protección alto (casi 2 m.) construido de mampostería moderna (ladrillo).

12 Otra Información

El abrevadero está en desuso por posible rotura de la conducción. También por la apertura, junto al pozo, de una cantera para extraer áridos (piedra calcarenita) que ha llegado al nivel freático afectando al máximo nivel de agua posible.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Amarillo Vargas

(17-03-2018)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.