

## Fuente de las PILETILLAS (Archidona, Málaga)



Fuente de las Piletillas en su restauración del año 2006 (L.Toro)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de las PILETILLAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Olla de Archidona**

Municipio:

**Archidona**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **376450,118** Y: **4107180,227** Huso: **30** Altitud: **714** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Llanos de Antequera-Vega de Archidona (060.033)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Manantial o Nacimiento de Panantonio (Sierra de Archidona)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Abastecida por Manantial de PANANTONIO**

## 4 Descripción

Las Piletillas es una fuente cuyo agua proviene de la cercana fuente o nacimiento de Panantonio, situado unos 200 m cauce arriba. Tras el proceso de remodelación y restauración realizado por el Ayuntamiento de Archidona en los años 2005-2006, la fuente consistía en un caño de agua, incrustado en una pared de rocas, cuya agua vertía a dos pequeñas pilas, de ahí le viene el nombre, en el suelo que, así mismo, desaguaban por un lateral uniéndose el reguero de ésta con el cercano arroyo que recoge el agua de la lluvia y de la propia fuente de Panantonio a la que está ligada.

Como se indicaba, el Ayuntamiento de Archidona impulsó la restauración de la zona, así como esta fuente y la de Panantonio, desbrozando matorral, limpiando el cauce, adecuando el carril, plantando árboles y poniendo bancos de hormigón con objeto de poner en valor una zona ya casi olvidada para que las personas del pueblo pudieran pasar por la zona, beber agua, y descansar a la sombra de los árboles. Desgraciadamente, poco después de la restauración, fuertes tormentas con sus correspondientes avenidas de agua y sedimentos de los campos aledaños, enterraron Las Piletillas, dejando apenas visible, junto al carril, la parte superior de la pared donde se supone estaba el caño de la fuente. De los bancos, actualmente (2018), solo ha quedado uno en la zona.

El acceso es sencillo y sin complicaciones; Se accede a través de la calle Puerta Hoya de la población, cerca de la Piscina Municipal. Se sigue por la calle y unos 150 metros desde el inicio de la misma, se sale de ella para entrar en un carril semiasfaltado que se bifurca apenas unos metros después, tomando el camino de la izquierda. Se sigue recto por el carril y unos 260 metros más adelante, cruzaremos por el cauce por el que caen las aguas de la sierra en época de lluvia y las escasas aguas que pudieran llegar desde el Nacimiento o Manantial de Panantonio. A la izquierda del carril localizaremos los restos donde solo es visible claramente un banco de piedra.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Otras: Piletas para la recogida de agua**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Banco de hormigón para sentarse, apenas visible la pared de piedras en la que se encontraba el caño de agua de la fuente, y sendas pequeñas pilas en el suelo totalmente enterradas bajo no menos de 1 m de tierra y sedimentos.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

Otros: **Avenidas de agua que arrastran todas los sedimentos y barros de las tierras de labor aledañas que terminan en el cauce.**

## 11 Descripción arquitectónica

**Tras la restauración, la fuente consistía en un muro de piedras calizas, argamasadas con cemento y de la cual, a baja altura e incrustada en piedra, sale un pequeño tramo de tubería de metal por la que mana el agua procedente del cercano manantial de Panantonio. Bajo el caño, dos pequeñas piletas, rectangulares, labradas en piedra, una más grande que la otra (la que recibe el agua), con un paso de agua entre ambas en su parte más externa, la otra, con una rebaja en su esquina externa para dar salida al agua sobrante.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Ventas y L. Toro Arjona**

**(22-04-2018)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.