



## ▶ Manantial de la CAÑADA DEL AMARGUILLO (Jerez de la Frontera, Cádiz)



Manantial de la Cañada del Amarguillo (A. García Lázaro, julio 2020)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de la CAÑADA DEL AMARGUILLO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cañada del Amarguillo**

Municipio:

**Jerez de la Frontera**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **750350,21** Y: **4068638,07** Huso: **29** Altitud: **26** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de la Loba**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Nacimiento a cauce**

## 4 Descripción

**El manantial de la Cañada del Amarguillo es un pequeño afloramiento en el cauce del tramo inicial del Arroyo de la Loba, cabecera a su vez del Arroyo Guadajabaque, afluente del Guadalete. Se encuentra situado en la cañada del mismo nombre a la que se accede desde la conocida carretera del Calvario, también denominada de las Viñas, del Barroso o de Bonanza. A la altura del p.k. 4,300, frente a la casa del Higuierón, arranca la cañada a la derecha de la carretera y, paralelo a ella, el cauce del arroyo presenta pequeñas surgencias entre los tarajes que permiten que, aún en los meses del estío se conserven pequeños charcos de agua.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: No sabe / No contesta**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

### Contaminación.

vertidos a un cauce tributario del arroyo de la Loba procedentes de un cortijo cercano.

## 11 Aspectos culturales y etnográficos

La cabecera del arroyo de la Loba discurre entre los cerros del Hinojal y Pelado, situados en el antiguo pago de Viñas de Tizón, en los que hoy los olivos han empezado a sustituir al viñedo. Junto a los afloramientos se forman también grandes charcas en las épocas de lluvias que, por la naturaleza salobre del terreno, dejan después depósitos de sal, cubiertos en parte por tarajes y salicornias.

## 12 Otra Información

Para información complementaria puede consultarse: -García Lázaro A. y J.: Por la carretera del Calvario II, Diario de Jerez, 8 de junio de 2014.

-<http://www.entornoajerez.com/2014/06/por-la-carretera-del-calvario-ii.html>

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**A. García Lázaro**

**(13-07-2020)**

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.