



Pila del MONTE BENDITO (Faraján, Málaga)



Ubicación que tuvo el pilar (A. Ventas, febrero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pila del MONTE BENDITO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Monte Bendito

Municipio:

Faraján

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **301795.324** Y: **4054575.512** Huso: **30** Altitud: **475** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Red Natura y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Loma de Las Amarillas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Actualmente se trata de un pilar inexistente que se encontraba al pie del camino que bajaba desde el Camino de Las Amarillas (Alpandeiore) a la Vega del Tomillo, en Faraján.

Hoy solo pueden verse los escasos restos que han quedado del pilar, con los hierros que lo sustentaban.

Se accede por el Camino de las amarillas, un camino que parte de la carretera de Alpandeiore a Faraján a nuestra derecha (sentido Faraján desde Alpandeiore) a 1.4 km del pueblo. Tras pasar la cancela que nos indica que estamos en la Finca de Las Amarillas, seguiremos por el camino unos 2.39 km y nos saldrá un camino, a nuestra izquierda, en bajada, que nos llevará a la vaguada donde se encontraba el pilar justo 2 km después.

Como es lógico, actualmente no puede verse nada. Solo una excavación con máquina pesada, junto a la vaguada (posiblemente intentando localizar el venero que se perdió), nos indicaría que hemos llegado al lugar.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Lobato Barragán (Unidad Ambiental-D. P. Málaga) y A. Ventas (27-07-2020)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.