



## **Pilar de la CASILLA EN LA CARRETERA DE LOS LLANOS DEL ESPINAR (Castro del Río, Córdoba)**



Detalle de la galería abierta (F. Cuesta López, octubre 2020)

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de la CASILLA EN LA CARRETERA DE LOS LLANOS DEL ESPINAR**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Los Atanores**

Municipio:

**Castro del Río**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **364733,111** Y: **4159559,012** Huso: **30** Altitud: **528** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**En el Km 15 de la A-3129, carretera que se dirige a la pedanía de los Llanos del Espinar, junto a la curva una casa a dos aguas nos sirve de referencia para situar esta fuente que se encuentra muy cerca.**

**Se compone de una especie de aljibe, a los pies de la casa, de forma circular en la parte superior y una alberca de forma irregular (más estrecha en el caño y más ancha en la salida), en la que se vierte el agua, desde un caño situado a media altura.**

**El agua se vierte a un arroyo cercano por la parte ancha de la alberca, por un caño que se encuentra casi al mismo nivel que el agua.**

**Al no conocer el nombre de la galería por no encontrar a nadie a quién preguntar se le ha dado provisionalmente este nombre.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Alberca**

**Otras: Depósito o aljibe**

## 6 Caudal Medio

**Caudal No sabe / No contesta**

**¿Se agota? No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

## 11 Descripción arquitectónica

A los pies de la casa, existe un llano, parecido a una era de trilla, pero si lo rodeamos buscando la alberca, nos damos cuenta que esta hueco y lo forman 3 arcos, dos están cegados con ladrillos, pero uno se encuentra abierto, y es posible ver el agua y la galería de ladrillo. No sabemos si los otros dos arcos ciegos la función que hacen es sujetar todo el conjunto siendo el abierto el único que tiene agua, o todo es un conjunto que hace las veces de aljibe. No pudimos en la visita encontrar a nadie al que preguntar.

La parte del caño, por estar a otro nivel más bajo que el aljibe, tiene una pared muy alta que sirve de contrafuerte.

## 12 Otra Información

La zona cercana siempre ha estado sembrada de huerta, pero desde hace unos años ha desaparecido esta zona para convertirse en una especie de depósito de remolques y cubas de obra.

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(11-07-2022)

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.