



Fuente de ALCÁNTARA (Iznájar, Córdoba)



Fuente de Alcántara (J. Casado Moreno, noviembre 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de ALCÁNTARA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Aldea del Higueral

Municipio:

Iznájar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **387972,321** Y: **4130001,012** Huso: **30** Altitud: **649** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Rute - Horconera (05.36)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Fuente Alcántara

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente está ubicada en la zona conocida como paraje del Cerro, a unos dos Kilómetros de la Aldea del Higueral. Tiene su acceso principal por el Carril del Cortijo del Cerro. La fuente tiene dos caños de agua que caen a un pequeño pilar y a una canaleta que la conduce a otro más grande. Esta canaleta tendrá aproximadamente unos 1,5 m de longitud. El uso de la misma es complicado por estar los caños muy bajos, casi a ras de suelo. Existía otra fuente próxima a esta, conocida como Fuente del Cerro, la cual ya no está visible por la manipulación del hombre.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Inexistentes

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (abonos y fitosanitarios)

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Otros: Puede estar afectada por perforaciones no muy lejanas.

11 Antecedentes históricos

Esta Fuente fue manipulada o destruida en su totalidad, en los años noventa, por el Ayuntamiento de Iznájar para llevarse el agua a unos cortijos de la zona baja. No consiguiéndolo, por las protestas de los usuarios y siendo obligado a su reconstrucción no quedando, ni mucho menos, como había sido antes, quedando en un estado muy deficiente.

12 Otra Información

Esta Fuente tiene un valor medioambiental inimaginable, debido a que es la única Fuente que queda en la zona, y por consiguiente donde las distintas especies animales existentes puedan beber.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. Casado Moreno

(24-11-2023)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.