



► Fuente de CASA MERMEJA (Torredelcampo, Jaén)



Vista general de la Fuente de Casa de Mermeja (D. Sánchez Garrido, marzo 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de CASA MERMEJA

Otros nombres conocidos:

Fuente de la Casería de Mermeja

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cañada del Vicario, Megatín-La Imora

Municipio:

Torredelcampo

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **424871,112** Y: **4181491,902** Huso: **30** Altitud: **650** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Jaén (05.17)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Megatín-La Imora

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Calizas y dolomías

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se encuentra a 300 m al Este de las ruinas de Casa de Mermeja, en el término municipal de Torredelcampo, provincia de Jaén.

Para llegar a ella, se puede ir desde Torredelcampo o desde Jaén capital. Desde Jaén capital, tomaremos el Camino Viejo de Torredelcampo, por detrás del Colegio Guadalimar y tendremos que recorrer 2,6 km por él. Llegaremos a unas naves ganaderas hoy día en desuso. Desde el propio camino veremos la alberca y los elementos que componen la fuente. Desde Torredelcampo habría que tomar el camino de la Cañada del Vicario hasta las ruinas de la Casa Mermeja, bien ubicada en los mapas, y seguir 300 m hasta la alberca y fuente. Fuentes cercanas son la Fuente del Callejón, la Fuente del Vicario o la Fuente de la Aldehuela.

La fuente está compuesta de alberca de regulación, alcubilla, pilón, pila de lavar, pozo, bebedero y minado. Los elementos citados se alimentarían del agua que procede de un minado a pocos metros al sur. Hoy día se observa una separación clara entre la zona del minado, en uso actualmente, y el resto de elementos antiguos, tales como la alberca de riego, la pila de lavar y la alcubilla, abandonados y asociados a la vida en la Casería Mermeja. Los principales elementos etnográficos, asociados a la cultura del agua, de esta fuente se hallan abandonados, en un estado de conservación deficiente, como ya hemos adelantado. Todos los elementos se mantienen en pie, sin estar colmatados por el arrastre de sedimentos, pero están apareciendo grietas estructurales en el pilón de la alcubilla y en la alberca, están perdiendo el encalado o el azulete progresivamente y o están aflorando los ladrillos al aire, por ejemplo, en la alcubilla. La zona del minado, en la que se halla el brocal de un pozo moderno, sí se observa en uso y con mantenimiento, con tuberías de PVC y bebedero en uso. El caudal de la fuente es bastante bajo, entre 0 y 1 litros por segundo, en época normalizada de lluvias. Es bastante resistente a la sequía, apoyado por los importantes acuíferos como el de La Imora o el del Cerro Megatín.

El origen de esta fuente lo contextualizamos, posiblemente finales del siglo XIX o inicios del XX, como aprovechamiento del nacimiento de agua por medio de una alberca de regulación para regadío de la huerta y olivar de la Casería de Mermeja, así como para lavar, como atestigua la pila de lavar, y otros menesteres, con la presencia de un gran pilón.

Una de las principales amenazas que sufre este minado de agua es la disminución de caudal a causa de los pozos, sondeos y bombeos que se llevan a cabo por la zona para el regadío del olivar, o para la propia fábrica de cervezas ubicada en La Imora. Además, la infiltración de productos fitosanitarios, pesticidas, etcétera, empleados en el olivar de alrededor es otro factor que incide en la calidad de su agua. El abandono y falta de mantenimiento ocasionan que el patrimonio etnográfico que se conserva en esta fuente, como puedan ser la alberca y alcubilla, empiecen a agrietarse, descascarillarse y que crezca la vegetación por ellas, dando lugar a medio o largo plazo a su desaparición.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

Alberca

Otras: bebedero, pozo, pilón, alcubilla

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (infiltración de pesticidas, fertilizantes y productos agroquímicos empleados en el olivar del entorno)

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El valor arquitectónico de los elementos es escaso. Los materiales de las pilas, pilones y alberca son de obra, tales como ladrillo, cemento, cal, etc. No se observan elementos decorativos, ni especial esfuerzo en su embellecimiento, si bien en su día se hallaría muy bien presentada, encalada y con la alberca pintada de azulete. No obstante, sí es muy rica en elementos, contando con una alcubilla de buenas dimensiones, pilas de lavar, pilón o abrevadero, alberca con escaleras de obra, un pozo de época actual, un minado, unas pérgolas y algún que otro elemento más.

La alberca es de proporciones cuadradas, de más de 3x3 m de lado. La pila de lavar es de cemento o piedra prefabricada.

El orden constructivo es el siguiente. La alcubilla recibe el agua del minado sito a unos 40 o 50 m al sur. Esta alcubilla, aparte de tener su propio pilón como es natural, está comunicada con otro pilón o abrevadero al aire. Después de este pilón se hallan las pilas de lavar, y algo más separada, la alberca de baño y riego.

12 Antecedentes históricos

Muy cerca de los elementos que componen este conjunto de fuente (alberca, pilas, alcubilla, etc.) se halla la Casa Mermeja, o Casa de Mermeja, o Casería de Mermeja, hoy arruinada. Esta casería ya aparece citada en mapas de finales del siglo XIX, por lo que su historia debe estar sin duda ligada a la existencia de esta fuente, donde hallamos una alberca para baño y riego, pilas de lavar, pilón posiblemente para los animales, etcétera. No obstante la antigüedad de la casería en ruinas, los elementos constructivos de la fuente son mucha probabilidad del siglo XX, presentando ladrillo, mortero, cal y otros materiales comunes de construcción.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

D. Sánchez Garrido

(24-11-2024)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.