

Fuente del VINCULO (Purchena, Almería)



Fuente El Vínculo (J. Martínez)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del VINCULO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Campillo de Purchena

Municipio:

Purchena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **556871.661** Y: **4144621.863** Huso: **30** Altitud: **900** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Almanzora

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Rambla el Chaparral

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de las Estancias (060.002)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra las Estancias

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en la aldea de Campillo de Purchena. Se llega desde el pueblo de Oria por vía rural a unos 7 km.

Se trata de una fuente usada para el regadío de los cultivos próximos. Es una galería de unos 2 Km de largo. Actualmente sin salida de agua por hundimiento.

Un manantial próximo (El Caño de La Caldera) y una fuente-mina (Fuente El Aguador) antiguo abrevadero de ganados, ubicada en plena cañada real, actualmente sin utilidad ya que no se limpia la mina se encuentran afectadas por sendos sondeos realizados por las diferentes explotaciones ganaderas que existen (unas 5 ó 6) en los alrededores.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Vertidos aguas residuales centro de menores tierras de oria

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

Otros: **Afectada por hundimientos**

11 Otra Información

Esta fuente regaba un pago muy grande de terreno y sin ella no hubiera sobrevivido la aldea, ahora está abandonada y nadie hace nada por recuperarla. Su agua era muy buena y aunque ahora la subsistencia no depende de lo que se cultiva con su agua, no estaría nada mal hacer algo por su recuperación, al menos se podría usar como aguadero natural para la fauna silvestre. Estaría bien que alguien hiciera algo para recuperarla.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Martinez Castillo

(11-01-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.