

## **Fuente del VINCULO (Purchena, Almería)**



**Fuente El Vínculo (J. Martínez)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del VINCULO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Campillo de Purchena**

Municipio:

**Purchena**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **556871.661** Y: **4144621.863** Huso: **30** Altitud: **900** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Rambla el Chaparral**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de las Estancias (060.002)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra las Estancias**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se encuentra en la aldea de Campillo de Purchena. Se llega desde el pueblo de Oria por vía rural a unos 7 km.**

**Se trata de una fuente usada para el regadío de los cultivos próximos. Es una galería de unos 2 Km de largo. Actualmente sin salida de agua por hundimiento.**

**Un manantial próximo (El Caño de La Caldera) y una fuente-mina (Fuente El Aguador) antiguo abrevadero de ganados, ubicada en plena cañada real, actualmente sin utilidad ya que no se limpia la mina se encuentran afectadas por sendos sondeos realizados por las diferentes explotaciones ganaderas que existen (unas 5 ó 6) en los alrededores.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Bajo (1 - 10 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Vertidos aguas residuales centro de menores tierras de oria**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

Otros: **Afectada por hundimientos**

## 11 Otra Información

**Esta fuente regaba un pago muy grande de terreno y sin ella no hubiera sobrevivido la aldea, ahora está abandonada y nadie hace nada por recuperarla. Su agua era muy buena y aunque ahora la subsistencia no depende de lo que se cultiva con su agua, no estaría nada mal hacer algo por su recuperación, al menos se podría usar como aguadero natural para la fauna silvestre. Estaría bien que alguien hiciera algo para recuperarla.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Martinez Castillo**

**(11-01-2009)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.