

## **FUENTE NUEVA (Vélez-Rubio, Almería)**



**Fuente Nueva (F. Moreno Cayuela, diciembre 2008)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**FUENTE NUEVA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Rambla de los Pardos**

Municipio:

**Vélez-Rubio**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **582287.781** Y: **4154222.701** Huso: **30** Altitud: **885** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Aluvial de Rambla de los Pardos y esquistos alpujárrides**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se ubica en el margen izquierdo de Rambla de los Pardos. Es fuente tipo "ramblera" que consta de una larga galería de unos 400 metros de longitud, que cruza los materiales cuaternarios y penetra en esquistos alpujárrides. Construida probablemente a finales del siglo XIX, tuvo gran importancia social y económica, para abastecimiento de las numerosas viviendas y ganados y sobre todo para regadío, llegando a regar ocasionalmente más de 50 hectáreas de huertas. Actualmente tiene caudal muy bajo, seguramente por abandono de la galería y otras causas.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Las riadas periódicas (en especial la de 19 de octubre de 1973), han provocado el aterramiento de la alberca (balsa) y la rotura de pilares y lavaderos. Éste es el motivo de la imagen deplorable de muchas de éstas fuentes, que han tenido que repararse periódicamente. Este aspecto no debe engañarnos en cuanto a la importancia histórica que han tenido y nadie puede predecir que no lo tengan en un futuro.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**por ganadería intensiva, en especial granjas de porcino.**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Otra Información

**Constituía un importante punto de reunión en especial en verano, antes de la hora de la siesta, cuando coincidían aguadores, ganados, regadores, etc.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Moreno Cayuela**

**(13-01-2009)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.