

Fuente de SAN RAFAEL (Taberno, Almería)



Fuente de San Rafael (f. Moreno Cayuela, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de SAN RAFAEL

Pedanía aldea, paraje o pago:

Rambla de Taberno

Municipio:

Taberno

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **580922.726** Y: **4149005.723** Huso: **30** Altitud: **770** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Almanzora

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Aluvial de la Rambla de Taberno y esquistos del alpujárride.

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se ubica en el margen izquierdo de la Rambla de Taberno y a dos kilómetros de la población. Este manantial era inmenso y movía un viejo molino. Últimamente está muy mermado, por las escasas lluvias y el abandono parcial de la galería de más de mil metros de longitud. Esta histórica fuente, se conocía con el nombre de D. Manuel.

La alberca existente es también de grandes dimensiones, destacando la robustez de sus muros.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Excepto la alberca (balsa en la terminología local), el resto de las instalaciones se encuentran en estado de conservación mediocre, por no hablar del "estilo" que apenas alcanza el límite de lo funcional. Sería recomendable una reconstrucción con gusto, que el lugar bien lo merece, para lo que sería necesario la aportación de organismos públicos. Habría que construir eso si, con la robustez necesaria para resistir las avenidas.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información

Personalmente mantengo la imagen de un lugar idílico, con agua abundante, con huertas primorosamente cultivadas, con un molino ronroneando permanentemente al empuje del agua. Punto de encuentro entre los vecinos, donde los ganados esperaban para beber en las horas calurosas y donde las aguaderas se cargaban de frescura hacia los hogares.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Mínero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigó/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Moreno Cayuela
(13-01-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.