



▶ Nacimiento del VENTORRILLO DE SAN ANTONIO (Gaucín, Málaga)



Nacimiento del Ventorrillo de San Antonio (S. Rodríguez Domínguez, mayo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Nacimiento del VENTORRILLO DE SAN ANTONIO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Gaucín

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **290670.846** Y: **4043466.556** Huso: **30** Altitud: **Aprox. 660 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Guadiaro-Genal-Hozgarganta (060.047)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra del Hacho

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se halla a pie de la carretera que lleva a Gaucín junto a las ruinas de un ventorro al que seguramente abastecía. Forma parte del antiguo sistema de abastecimiento de la población. La sobreexplotación del acuífero ha mermado su caudal original. De hecho en la fecha de visita (17 enero 2009) estaba seca.

La obra de adecuación del manantial se encuentra rehabilitada y en perfecto estado aprovechándose como mirador paisajístico.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

Otras: Mirador de Paisaje

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Adecuación como mirador paisajístico junto a la carretera.

9 Estado de Conservación

Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información

según información aportada por S. Rodríguez, este nacimiento de agua forma parte del actual sistema de abastecimiento de agua de Gaucín. En verano esta seco porque es canalizada para el pueblo en su totalidad. A unos 50 m justo por encima del cortijo San Antonio (en ruinas) hay otro chorrillo donde la gente suele coger el agua en verano, cuando desvian este caudal en su totalidad.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Fernández-Palacios Carmona (Agencia Andaluza del Agua)
(19-01-2009)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.