

## **Pilas de las SALADILLAS (Valenzuela, Córdoba)**



**Pilas de las Saladillas (R. Córdoba de La Llave, 1998)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilas de las SALADILLAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo de la Saladilla**

Municipio:

**Valenzuela**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **391244.137** Y: **4180946.197** Huso: **30** Altitud: **345** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se encuentra a unos 4 km al suroeste de la población, en el margen meridional del llamado camino de Cobatilla y junto al cortijo de la Saladilla.**

**La fuente consta de alcubilla circular para recogida del venero y de un abrevadero formado por cinco piletas labradas en piedra, comunicadas entre sí.**

**El agua de esta fuente ha debido servir tradicionalmente para el lavado de la ropa y, sobre todo, para el abrevaje del ganado por las dimensiones y características del pilar.**

**El estado de conservación es bastante preocupante, pues la canalización que conduce el agua se encuentra muy fracturada.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: No sabe / No contesta**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Otra Información

**Según comentario recibido de gentes del lugar estas pilas ya no existen en la actualidad (noviembre 2011) debido a que han sido robadas, o en algún caso guardadas con objeto de protegerlas. Para su traslado se utilizó maquinaria pesada lo cual originó graves daños en algunas pilas.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)  
(02-05-2006)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.