



## Fuente del CASCAJAR (Lucena, Córdoba)



Fuente del Cascajar (M. López Chicano, diciembre 2008)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del CASCAJAR**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**El Cascajar**

Municipio:

**Lucena**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **369526.814** Y: **4141803.266** Huso: **30** Altitud: **469** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo del Rigüelo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Aluvial del valle donde se asienta Lucena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Este manantial es conocido históricamente en Lucena por encontrarse dentro del casco urbano y en un área recreativa. Según el historiador F. López Salamanca, es citada en escritos de 1537, donde se indica que "fue descubierta por los moros".**

**Se localiza en el paraje de igual nombre (Parque del Cascajar), próximo al cruce de los Cuatro Caminos y al polígono industrial de la Viñuela, en la margen derecha del arroyo del Rigüelo y rodeada de una alameda que ya fue explotada en el siglo XVI.**

**La fuente y el entorno se han reconstruido en varias ocasiones, pero las riadas y desbordamientos del Rigüelo han anegado y sepultado la fuente en repetidas ocasiones. En la actualidad se halla muy deteriorada y seca (aunque el agua probablemente siga fluyendo de forma oculta hacia el arroyo).**

**Este manantial responde a la descarga del terreno aluvial cuaternario que rellena todo el valle del Rigüelo y sobre el que se asienta la mayor parte del pueblo de Lucena.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

**Fuente rural**

**Área recreativa**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Otro: Antiguo uso rural y recreativo**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**El punto de surgencia se encuentra ligeramente bajo la superficie del terreno. Así, las últimas restauraciones han consistido en acondicionar la depresión del terreno con empedrado y un muro de ladrillo más o menos rectangular, con barandas (ahora desaparecidas), escalones de acceso, poyetes para sentarse, un pequeño frontón con dos caños de bronce y pileta rectangular de vertido. En los alrededores quedan restos de un kiosco y un pequeño parque infantil, ahora completamente abandonados.**

## 9 Estado de Conservación

Deficiente

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Industrial y agrícola

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

## 11 Descripción arquitectónica

Se trata de una fuente completamente reformada respecto de lo que debió ser su aspecto primitivo. Consta de un amplio frontón con remate semicircular enlucido de cemento y reformado recientemente, a cuyo lado norte se adosa un pequeño frontón de piedra, del que debían salir los caños, unido a una pileta de planta rectangular excavada en el terreno. Por delante del conjunto se extiende una superficie empedrada y parte de lo que pudo ser un antiguo pilar de planta rectangular, del que hoy sólo se conservaría el extremo norte, pero con distinta disposición a la original, pues el nivel de la fuente es más bajo que estos restos de pilar. Todo el conjunto está muy modificado y es difícil hacerse idea de cuál sería su apariencia original. Se encuentra dentro del parque público del Cascajar.

## 12 Otra Información

Antes de la restauración de la fuente de finales de los 70 se observaba la surgencia del agua con un flujo ascendente que era capaz de hacer "bullir" las arenillas del lecho de surgencia; entonces el agua se consumía con toda tranquilidad. En la quinta foto se puede observar el estado en que ha quedado esta fuente después de la última restauración realizada por el Ayuntamiento durante el mes de mayo de 2012. Más información en: <http://www.lucenahoy.com/noticias/otras/item/2818-hjghk.html>

### **13 Valores Sectoriales**

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

### **14 Valoración General**

**Media**

### **15 Nombre del autor/es de la ficha**

**M. López Chicano (Univ. Granada)  
(06-03-2009)**

### **16 Mapas de localización**

#### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.