



## Manantial de la CASERÍA DEL TACHO (Archidona, Málaga)



Manantial de la Casería del Tacho (F. M. Medina, marzo 2013)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de la CASERÍA DEL TACHO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casería del Tacho**

Municipio:

**Archidona**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **378712,02** Y: **4105577,07** Huso: **30** Altitud: **700 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Monte Caseria del Tacho**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

La alberca se encuentra a tan sólo dos kilómetros de la mina que la surte que a su vez nutre al río que pasa por el paraje Hoz de Marin, en el término municipal de Archidona.

Se trata de un manantial que vierte mediante un caño a una pila tallada en piedra y esta a su vez a una alberca. Todo el conjunto se encuentra cubierto y vallado como se puede ver en las fotografías. El aliviadero de la alberca es el caudal de agua que sale al exterior mediante un tubo de PVC. Este caudal se estima en 1 l/s.

El manantial drena los afloramientos carbonatados de la zona.

Como curiosidad comentar que a ese cortijo se le conoce localmente como Artacho en lugar de El Tacho.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

Otros: **Se encuentra techado psra protgerlo de casos bandalicos**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. M. Medina Córdoba**

**(17-03-2013)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.