



🔍 Fuente del ARROYO (Galaroza, Huelva)



Fuente del Arroyo o del Talenque en Navahermosa, vista general (J.L. Macias Rico, abril 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del ARROYO

Otros nombres conocidos:

Fuente del Talenque

Pedanía aldea, paraje o pago:

Navahermosa

Municipio:

Galaroza

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **704149.28** Y: **4200867.84** Huso: **29** Altitud: **660** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Rivera de Huelva

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de Navahermosa

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Navahermosa

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente construida en 1891, a trescientos metros de la aldea de Navahermosa camino de Valdarco, junto al mismo camino y a tres metros del Arroyo. Tiene la fuente y un pequeño abrevadero para el ganado. Su estado es de semiabandono. Dos perforaciones para obtener agua para la aldea a escasos metros le han afectado gravemente y hoy lo normal es que aparezca seca.

Situada sólo a cien metros del área recreativa de El Talenque, con merenderos, agua corriente e instalaciones de juego infantil, por lo que es conocida también como Fuente del Talenque.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Abrevadero para el ganado por el que siempre circulaba el agua mientras no se cogía para consumo humano. Hoy sólo corre de manera excepcional en las épocas de abundantes lluvias.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Otros: **Pintadas (grafitis)**

11 Otra Información

Posee un azulejo con la fecha de construcción o acondicionamiento: 1891, unas gradas para bajar a coger el agua, un murete perimetral para sentarse a descansar y apoyar los cántaros, etc. Se encuentra junto a un camino que hace más de un siglo era muy importante, el camino que unía la Baja Extremadura con la provincia de Huelva, por aquí pasaban caravanas de arrieros casi a diario, viajeros, campesinos, pastores, etc. Hoy esto se ha perdido pues las vías de comunicación principales de la comarca discurren por otras tierras y todas aquellas profesiones casi se han perdido.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico

(12-04-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.