

## **FUENTE JIMÉNEZ (Bayárcal, Almería)**



Lavaderos de fuente Jiménez (M.L. Ruz Rodríguez, abril 2009)

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**FUENTE JIMÉNEZ**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casco urbano**

Municipio:

**Bayárcal**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **500458.042** Y: **4098093.641** Huso: **30** Altitud: **1250** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Laderas Meridionales de Sierra Nevada (060.057)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra Nevada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Dentro de la población de Bayárcal, con acceso por dos calles muy empinadas, el agua surge y se canaliza hasta la fuente y dos pilares cuyo rebosadero alimenta a los lavaderos. Estuvo a punto de desaparecer pero la iniciativa popular consiguió su restauración.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

**Lavadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**No sabe/No contesta**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Existe un grifo con pulsador instalado sobre un prisma metálico y dos pilares con dos caños cada uno, cuyos rebosaderos alimentan a sendos lavaderos.**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Descripción arquitectónica

Conjunto de dos fuentes nacimientos de dos caños, cada una con sus respectivos pilares, que surten agua a dos lavaderos adyacentes. Los caños de las fuentes son de metal, faltando un en la de la derecha.

El lavadero de esta, consta de cinco pilas de lavar, de las que solo se conserva una, que está deteriorada. En el lavadero de la izquierda solo se conserva una de las cuatro existentes. Los lavaderos se sitúan bajo el ojo de un puente, enmarcado por dos arcos de medio punto realizado en mampostería.([www.alpugua.com](http://www.alpugua.com))

## 12 Otra Información

Fue un punto de reunión de las mujeres mientras lavaban la ropa, y punto de abastecimiento mediante cántaros hasta el año 1985 en que se instaló la distribución de agua en la población.

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 14 Valoración General

Media

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**M. L. Ruz Rodríguez**  
(23-04-2009)

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.