



► Fuente de CHACÓN (Aguilar de la Frontera, Córdoba)



Fuente de Chacón, detalle del caño (F. Cuesta López, mayo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de CHACÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Loma de Chacón

Municipio:

Aguilar de la Frontera

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **350357.064** Y: **4153745.344** Huso: **30** Altitud: **240** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en las cercanías de Aguilar de la Frontera, en la carretera CP-209 junto a la casa señorial de Chacón. En la loma de Chacón, a unos 4 km. al oeste de Aguilar.

El manantial presenta una aljibe, casi ciego por las avenidas de tierra del cerro cercano, en su origen el agua iría al aljibe y este regaría las huertas cercanas.

En las cercanías se encuentra la fuente de Don Marcelo o Fuente de Peña Amarilla.

5 Instalaciones Asociadas

No sabe/No contesta

Otras: Aljibe

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Regadío

Otro: El agua acumulada en este depósito se usa para riegos y otras labores agrícolas en los cortijos de las inmediaciones.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Se trata de un gran depósito de ladrillo de 8.50 m. de lado, donde el agua entra por el ángulo noroeste (justo sobre el cual se dispone la compuerta metálica de acceso a su interior) y sale por mitad el muro oriental por un caño de gran caudal que vierte en una pileta de mampostería de planta cuadrada en cuya pared oeste hay restos de enlucido y en el lado este dispone de un rebaje en el centro por donde evacua dando lugar a un copioso arroyuelo.

12 Antecedentes históricos

Esta fuente ya aparece citada en textos del S.XIX.

13 Otra Información

El algibe-fuente se encuentra en total abandono, el caño que conducía el agua hasta el mismo está roto, y la poca agua que conducía se vierte gota a gota a una reguera cercana.

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(03-05-2009)**

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.