

Fuente de la SOLANA (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente de la Solana (M. López Chicano, mayo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la SOLANA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de la Solana

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **384037.834** Y: **4139066.226** Huso: **30** Altitud: **733** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra-Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque, Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de la Gallinera

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

evaporíticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Como su nombre indica, esta fuente se encuentra situada en la cara soleada de la Sierra de la Gallinera, a unos 100 m de los cortijos de igual nombre, remontando el cerro. Se accede desde la carretera de Rute a Carcabuey, desviándose en el kilómetro 12,5 por el carril que indica a la Solana y recorriendo poco más de medio kilómetro.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

agrícola

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción hidrogeológica

El manantial procede de los materiales carbonatados de la Gallinera, en contacto con otros arcillosos y evaporíticos de edad Triásico.

12 Descripción arquitectónica

La fuente consiste en una especie de frontón triangular rematado con una pilastra con tapadera; de ambos parten sendos caños que vierten en un sistema de tres pilas consecutivas y adosadas, siendo la última la de mayor tamaño y protegida con una techumbre de uralita soportada por cuatro viñas verticales. En esta pila hay ocho losas de piedra inclinadas y adosadas al pretil para el lavado de ropa. Todo el conjunto está bien encalado. El desagüe, como es frecuente en las fuentes de esta región, consiste en un conducto vertical adosado al muro exterior del pilar-lavadero, el cual vierte en un canalillo de latón que conduce el agua a una hermosa alberca ovalada con fines agrícolas. Ligado al sistema de acequias se observa alguna vegetación de ribera.

13 Antecedentes históricos

En la pilastra situada sobre el frontón de salida del agua hay una inscripción relativa a la última restauración en 1974 con los nombres e iniciales de los restauradores.

14 Otra Información

Las conducciones mediante tuberías no enterradas de pvc negras, tanto para el abastecimiento de los cortijos como para el riego, afean considerablemente el entorno de la fuente.

15 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

16 Valoración General

Media

17 Nombre del autor/es de la ficha

**M. López Chicano (Univ. Granada)
(08-05-2009)**

18 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.