



▶ Fuente del ÁLAMO (Lucena, Córdoba)



Fuente del Álamo (M. López Chicano, septiembre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del ÁLAMO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Arroyo de Doña Elvira. Huerta Luna. Los Poleares

Municipio:

Lucena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **371735.822** Y: **4139950.252** Huso: **30** Altitud: **624** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de Doña Elvira

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra - Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza a 3,5 km al sureste de Lucena, en la margen izquierda del Camino de los Poleares, junto al arroyo de Doña Elvira que no suele llevar agua por encima de este punto. El agua surge junto a la carretera, entre ésta y el arroyo, en la base de un pequeño muro de contención de mampostería. Antiguamente existía una pequeña alcubilla blanqueada que recogía el agua, pero que las sucesivas riadas se han encargado de destruir. En la zona donde nace el agua existe un contacto entre rocas calizas (calcarenitas) acuíferas y materiales margosos de baja permeabilidad, por lo que es lógico que exista un manantial cercano al punto topográficamente más bajo (proximidades del arroyo).

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

En la restauración se han instalado mesas y bancos.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

agrícola asociada al olivar

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

Durante el año 2013, esta fuente ha sido restaurada y remozada por parte de la Delegación de Agricultura del Ayuntamiento de Lucena, como se puede comprobar en las nuevas fotografías. La restauración ha consistido en sellar con un muro la pontanilla de la carretera en la que surgía el agua, colocando un caño y una pequeña pila rectangular. El conjunto se ha encalado y se ha desbrozado de maleza. Además, de forma muy acertada, se han construido escalones con baranda para acceder a la fuente, así como una mesa con bancos para el descanso de las personas; también se ha plantado un álamo y se ha señalado la fuente.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(19-10-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.