



▶ Fuente de PUERTO LUCÍA (Cortegana, Huelva)



Fuente de Puerto Lucía (J.L. Macias Rico, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de PUERTO LUCÍA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Puerto Lucía (Aldea de Cortegana)

Municipio:

Cortegana

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **693169.604** Y: **4203634.803** Huso: **29** Altitud: **600** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Ardilla-Múrtigas

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aroche - Jabugo (041.019)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de la Sierra de Aracena Y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En la aldea de Puerto Lucía (Cortegana) Al final de la calle principal comienza un camino rural, a unos doscientos metros nos encontramos con la fuente. Es un conjunto de instalaciones relacionadas con el agua que se repite mucho a lo largo y ancho de esta comarca: Pila con caños para el uso humano, pilar abrevadero para los animales domésticos de labor, lavadero público y banco adosado para el descanso. Parece que fue construida en el año de 1932. En la actualidad ha decaído mucho el caudal debido a la sobreexplotación de los acuíferos cercanos. De todas maneras no llega a secarse en los meses de verano. El estado es de relativo abandono. Hay otra fuente cercana: la Fuente del Monte Los Santos.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Pilar abrevadero y lavadero rústico con dos pilas y refregaderos de piedra.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información

Se trata de un manantial de galería la cual no se revisa hace muchos años, en la actualidad puede estar obstruida por raíces o derrumbes. Dentro de ella hay instalada una conducción mediante "atanaores", es decir tubería hecha a base de piezas de cerámica.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico

(25-10-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.