

## Fuente del PILAR (Santa Elena, Jaén)



Fuente del Pilar (J.A. Palomino León, febrero 2010)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del PILAR**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casco urbano**

Municipio:

**Santa Elena**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **452747.634** Y: **4243384.439** Huso: **30** Altitud: **736** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluido en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra Morena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

**Rocas graníticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**La fuente se encuentra al final de la calle Navas de Tolosa que nace en la plaza donde se encuentra la iglesia y el ayuntamiento, se trata de un conjunto de fuente monumental, abrevadero, lavadero y alberca para riego de una huerta. El manantial de la fuente nace unos metros más arriba. la parte monumental está labrada en piedra arenisca y se corona con un frontón.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

**Lavadero**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Bajo (1 - 10 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Todo el conjunto está en un grave estado de abandono, el lavadero se inunda de agua que llega a correr por el camino alledaño. Aparte junto al nacimiento de la fuente se hizo una alcantarilla que posiblemente esté contaminando las aguas.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Aguas fecales**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

Usos inadecuados:

## 11 Otra Información

**Este fuente debería ser restaurada y la zona en su conjunto mejorada para evitar los depósitos de basura y el lavado de coches.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)  
(07-02-2010)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.