

Fuente del PILAR (Santa Elena, Jaén)



Fuente del Pilar (J.A. Palomino León, febrero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del PILAR

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco urbano

Municipio:

Santa Elena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **452747.634** Y: **4243384.439** Huso: **30** Altitud: **736** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluido en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Morena

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se encuentra al final de la calle Navas de Tolosa que nace en la plaza donde se encuentra la iglesia y el ayuntamiento, se trata de un conjunto de fuente monumental, abrevadero, lavadero y alberca para riego de una huerta. El manantial de la fuente nace unos metros más arriba. la parte monumental está labrada en piedra arenisca y se corona con un frontón.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

Lavadero

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Todo el conjunto está en un grave estado de abandono, el lavadero se inunda de agua que llega a correr por el camino alledaño. Aparte junto al nacimiento de la fuente se hizo una alcantarilla que posiblemente esté contaminando las aguas.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Aguas fecales

Abandono, suciedad y vertidos.

Usos inadecuados:

11 Otra Información

Este fuente debería ser restaurada y la zona en su conjunto mejorada para evitar los depósitos de basura y el lavado de coches.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)
(07-02-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.