

## Fuente de SAN JUAN (Añora, Córdoba)



Fuente de San Juan (R. Córdoba, 1998)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de SAN JUAN**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Añora**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **334921,125** Y: **4253086,733** Huso: **30** Altitud: **628** m

Nombre de la cuenca:

**Guadiana**

Nombre de la subcuenca:

**Zújar-Guadalmez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas graníticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

La encontramos en la zona oriental de la población, en la margen oriental del camino de Pozoblanco a Dos Torres y en una pequeña área de descanso algo elevada sobre el nivel de la vecina carretera.

En Añora existen numerosas fuentes y pozos que rodean parte del municipio y que aprovechan los acuíferos subterráneos. Se trata de depósitos de planta rectangular, con revestimiento interno de mampostería, cuyo exterior está formado por locales edificadas con losas de granito. La mayoría de las fuentes se sitúan junto a caminos o vías pecuarias, y tienen gran relación con la tradición ganadera de Añora.

## 5 Instalaciones Asociadas

Otras: Brocal y pila lavadero

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## **11 Descripción arquitectónica**

Se trata de un depósito de planta oval, de 2 x 1.5 m. en su interior, revestido de mampostería de granito. Al exterior se resuelve mediante un brocal de planta cuadrangular, de 1 x 1 m., formado por cuatro bloques de granito toscamente labrado reforzados mediante lañas en cada uno de sus ángulos; es de factura muy tosca, tanto la labra de la piedra como la colocación de estas grapas de hierro. Junto a su ángulo norte se conserva una pequeña pila lavadero de granito.

## **12 Aspectos culturales y etnográficos**

Actualmente en desuso, esta fuente debió de haber servido tanto para el abastecimiento de la población como para el lavado de ropa, que se llevaría a cabo en la pila contigua, resto quizá de un mayor número de ellas que en otro momento pudiera haber.

## **13 Valores Sectoriales**

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## **14 Valoración General**

**Baja**

## **15 Nombre del autor/es de la ficha**

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)  
(18-04-2010)**

## **16 Mapas de localización**

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.