



## Fuente de PEDRO MUÑOZ (Baena, Córdoba)



Fuente de Pedro Muñoz ([albendindesdelatorre.blogspot.com](http://albendindesdelatorre.blogspot.com))

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de PEDRO MUÑOZ**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Baena**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **383809.062** Y: **4163769.201** Huso: **30** Altitud: **394** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

### 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

### 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

### 4 Descripción

**Se localiza en la zona oriental de la población. En el lugar donde se enclava esta fuente se conservan dos pilares diferentes. El situado más hacia el oeste, emplazado a media ladera a la salida del pueblo, es una construcción moderna de ladrillos, que cuenta con un frontón escalonado situado en su lado norte, con caño en su zona central, y un pilar.**

### 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

### 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

### 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Otro: Abastecimiento de los vecinos**

### 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

### 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

### 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Usos inadecuados:**

## 11 Descripción arquitectónica

En el lugar donde se enclava esta fuente se conservan dos pilares diferentes. El situado más hacia el oeste, emplazado a media ladera a la salida del pueblo, es una construcción moderna de ladrillos, que cuenta con un frontón escalonado situado en su lado norte, con caño en su zona central, y un pilar de planta rectangular, de 4 x 0.70 m. y 40 cm. de altura que desagua por un rebaje en el pretil del lado sur directamente sobre el terreno. Tiene muy escaso caudal. El situado hacia el este, en la vaguada que forma el arroyo Saladillo, es el pilar tradicional construido a principios del siglo XIX. Está adosado a un muro de mampostería por su lado sur, del que sale un caño de agua cercano al ángulo sureste. El pilar está formado por losas de piedra bien labradas, trabadas con argamasa y reforzadas mediante lañas en el pretil, y tiene planta rectangular de 7 x 1.50 y una altura de entre 40 y 50 cm.

## 12 Antecedentes históricos

Francisco Valverde afirma que fue construida en 1813, momento en que el Cabildo edificó las conducciones que la surten y construyó, en la margen derecha del arroyo Saladillo, "una bonita fuente con pilar y dos caños" (F. Valverde, Historia de la villa de Baena, p. 216). A mediados de la pasada centuria es citada por Ramírez de las Casas como situada en el camino de Alcaudete (Corografía, p. 180).

## 13 Otra Información

Se encuentra en pésimo estado de conservación. Medio hundido en el terreno a causa de los aportes sedimentarios que han elevado el nivel del entorno, las losas que componen el pilar se encuentran en un estado muy irregular y presentan grandes desniveles, debidos a corrimientos de tierras que han alterado su organización original. El entorno está muy sucio y abandonado, así como el interior del propio pilar. Esta fuente es, dentro de su modestia, un buen ejemplo de pilar abrevadero tradicional y la talla de sus sillares es muy buena. Habría que hacer un esfuerzo por conservarla, limpiando el entorno, rebajando el nivel del terreno hasta encontrar el empedrado original que, sin duda, daba acceso a la fuente y consolidando su arquitectura mediante una recolocación de los sillares que conserva. El uso tradicional de este pilar ha sido el de abastecimiento de la población y del ganado. Hoy cuenta con muy escaso caudal de agua (de hecho, el pilar está vacío pues la poca agua que entra se pierde por el terreno debido a las fisuras de su parte inferior) y está prácticamente en desuso, en una zona muy marginal de la población.

## 14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 15 Valoración General

**Baja**

## 16 Nombre del autor/es de la ficha

**A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)  
(18-04-2010)**

## 17 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.