

## Fuente de las ESCUELAS (Belalcázar, Córdoba)



Fuente de las Escuelas (R. Córdoba, 1998)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de las ESCUELAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Belalcázar**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **310618,721** Y: **4271952,165** Huso: **30** Altitud: **482** m

Nombre de la cuenca:

**Guadiana**

Nombre de la subcuenca:

**Zújar-Guadalmez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Los Pedroches (041.013)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas graníticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se localiza en la zona sur de la villa, por la parte trasera (meridional) de las llamadas Escuelas de Arriba.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Brocal de granito**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

Usos inadecuados:

## 11 Descripción arquitectónica

Consiste en un pozo de planta cuadrangular revestido por mampostería de granito, resuelto en superficie mediante un brocal edificado en ladrillo enlucido con cemento y de planta cuadrangular de 1.40 x 1.35 m. y 70 cm. de altura. Se presenta cerrado por una plancha de hierro por su parte superior. Sobre el mismo se conservan los restos de una estructura de hierro forjado que sirvió para sustentar las armas del pozo (polea, sogá) para recogida del agua mediante sistema manual, pues no se observa resto alguna de bomba hidráulica ni instalación mecánica de extracción. Según la información oral recibida, este pozo conecta con una mina de agua por su parte inferior. Se accede al brocal por una plataforma de losas de granito.

## 12 Antecedentes históricos

Carecemos de referencias históricas sobre esta fuente que, como poco, debe proceder del siglo XIX o XVIII. Conserva una inscripción, realizada sobre enlucido de cemento, del año 1971, probablemente alusiva a la última reforma o mejora que se le hizo.

## 13 Aspectos culturales y etnográficos

Por su lugar de emplazamiento y la ausencia de abrevaderos y piletas, el agua de esta fuente debió haber servido para abastecimiento humano, aunque en la actualidad se halla en desuso.

## 14 Otra Información

El estado de conservación del brocal es bueno, aunque tenga escaso valor arquitectónico; peor se conserva la plataforma de acceso, cuyo material presenta serios deterioros junto al brocal, y el arco de sustentación de las armas de pozo. Además, el entorno en que se encuentra enclavada está muy degradado; en estado de abandono, por hallarse a las espaldas del edificio de las Escuelas de Arriba, en un lugar poco visitado, y rodeado de restos de piedra recortada procedentes de una cercana industria de mármoles y granitos para la construcción. Su recuperación exigiría intervenir tanto sobre el propio depósito, rehabilitando el brocal y las armas, como sobre el entorno, que no solo exige una limpieza de vegetación superficial y suciedad, sino sobre todo, de los restos acumulados de labores de cantería. R. López Monge añade para completar la ficha que en su niñez jugaba en sus inmediaciones porque vivíamos a 100 m. En realidad no es una fuente propiamente dicha, sino una mina de galena. Como tenía poco rendimiento de mineral se abandonó y para evitar que se cayera alguien en el interior por accidente, se le hizo el brocal. El agua era de muy mala calidad para beber, con mucha cal, hierro y mal sabor, por lo que los vecinos solo la usaban para el ganado, riego y fregar las casas. En la actualidad el brocal ha desaparecido y se ha sellado para edificar el gimnasio del IES Juan de Soto Alvarado.

## 15 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 16 Valoración General

**Baja**

## 17 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)  
(18-04-2013)**

## 18 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.