

## Fuente de los MEMBRILLOS (Almodóvar del Río, Córdoba)



Fuente de los Membrillos o de Cabeza Pedro Bajo (<http://cosasdealmodovardelrio.blogspot.com>)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de los MEMBRILLOS**

Otros nombres conocidos:

**Fuente de Cabeza de Pedro Bajo**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Finca de Cabeza de Pedro Bajo**

Municipio:

**Almodóvar del Río**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **318692,442** Y: **4193479,015** Huso: **30** Altitud: **258** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se localiza en la margen oriental del camino de circunvalación al embalse de La Breña, dentro de la finca Cabeza Pedro Bajo, por cuyo nombre también es conocida.**

**La fuente consta de un frontón de ladrillo, de forma triangular, emplazado en el extremo meridional de la construcción que presenta adosado a él, por su cara norte, una arqueta reguladora de la entrada de agua. Junto a él se dispone un pilarillo, de ladrillo enlucido con cemento y dividido en dos mitades por un tabique de separación interno, cuyas dimensiones alcanzan los 5.30 x 1.30 m. y una altura de 70-90 cm. Presenta dos fases constructivas: la primera, correspondiente a la base del pilar hasta una altura de 30-40 cm., es de mampostería y de mayor antigüedad; desde ahí hasta arriba la pared del pilar es de ladrillo enlucido con cemento, fruto de alguna reforma más reciente. Sin duda, la arqueta reguladora situada junto al frontón de entrada del agua, por la parte interna del pilar, es fruto también de esta reformas moderna.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción arquitectónica

La fuente consta de un frontón de ladrillo, de forma triangular, emplazado en el extremo meridional de la construcción que presenta adosado a él, por su cara norte, una arqueta reguladora de la entrada de agua. Junto a él se dispone un pilarillo, de ladrillo enlucido con cemento y dividido en dos mitades por un tabique de separación interno, cuyas dimensiones alcanzan los 5.30 x 1.30 m. y una altura de 70 90 cm. Presenta dos fases constructivas: la primera, correspondiente a la base del pilar hasta una altura de 30 40 cm., es de mampostería y de mayor antigüedad; desde ahí hasta arriba la pared del pilar es de ladrillo enlucido con cemento, fruto de alguna reforma más reciente. Sin duda, la arqueta reguladora situada junto al frontón de entrada del agua, por la parte interna del pilar, es fruto también de esta reformas moderna.

## 12 Otra Información

Pese a lo reciente de las reformas efectuadas en la fuente, la escasa calidad del material empleado (ladrillo) y el estado de abandono en que se encuentra, han determinado un rápido deterioro y presenta algunas fracturas, sobre todo en la zona del pretil. Esta fuente está llamada a desaparecer en breve tiempo a no ser que se recupere su vía de aprovisionamiento de agua y se vuelva a restaurar, algo difícil dado que se encuentra en medio de unos terrenos cercados de propiedad particular. Debió tener un uso ganadero, para abastecimiento de ganado criado en la finca. Hoy se encuentra seca y en completo estado de abandono

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## 14 Valoración General

**Baja**

## **15 Nombre del autor/es de la ficha**

**A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)  
(18-04-2010)**

## **16 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.