



Pilar del PEREJIL (Bedmar y Garc3ez, Ja3n)



Pilar del Perejil, romeral (R. Quesada Herrera, mayo 2010)

1 Localizaci3n

Nombre del manantial/fuente:

Pilar del PEREJIL

Pedan3a aldea, paraje o pago:

Paraje del Barranco Perejil

Municipio:

Bedmar y Garc3ez

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **465928.607** Y: **4188955.944** Huso: **30** Altitud: **808** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbull3n

Nombre del r3o/arroyo que origina (si procede):

No origina

Nombre de la masa de agua subterr3nea (si procede):

B3dmar - J3dar (05.14)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No est3 incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andaluc3a

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Serrezuela de Bédmar

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Desde Bedmar cogeremos la carretera JV-3032 y a 0,5 km nos encontraremos con el Lavadero de la Fuengrande, en ese punto abandonaremos la carretera para coger un camino de tierra que se bifurca a la derecha. Tendremos que recorrer una distancia de unos 4 km hasta llegar al barranco que da nombre a la fuente. Pasaremos junto a un embalse de riego a nuestra izquierda y seguiremos hasta coger un segundo camino de tierra que se bifurcará a la derecha nuestra, hemos llegado al barranco del Perejil. Nos quedarán unos 20 minutos de caminata por el interior del barranco, donde podremos ver y disfrutar del esplendor de dicho barranco.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Informaci3n

J. M. D3az L3pez a3ade que la conducci3n del pilar ha sido reparada en el invierno de 2013, la tuber3a antigua estaba rota por varios lugares y ha sido sustituida por otra quedando el pilar lleno, como se aprecia en las dos 3ltimas fotos.

12 Valores Sectoriales

Cient3fico/Did3ctico:

Minero/Medicinal:

Paisaj3stico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Tur3stico/Us0 P3blico:

Hist3rico/socio-cultural:

Arquitect3nico:

Econ3mico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoraci3n General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Quesada Herrera y M. A. Fuentes Troyano
(13-05-2010)**

15 Mapas de localizaci3n

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene s3lo car3cter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas f3sicas y est3n referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la informaci3n colgada en esta p3gina web estar3 en permanente depuraci3n, a trav3s de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.