



## **Pilar del PEREJIL (Bedmar y Garc3ez, Ja3n)**



**Pilar del Perejil, romeral (R. Quesada Herrera, mayo 2010)**

### **1 Localizaci3n**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar del PEREJIL**

Pedan3a aldea, paraje o pago:

**Paraje del Barranco Perejil**

Municipio:

**Bedmar y Garc3ez**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **465928.607** Y: **4188955.944** Huso: **30** Altitud: **808** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbull3n**

Nombre del r3o/arroyo que origina (si procede):

**No origina**

Nombre de la masa de agua subterr3nea (si procede):

**B3dmar - J3dar (05.14)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No est3 incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andaluc3a**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Serrezuela de Bédmar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resume**

## 4 Descripción

Desde Bedmar cogeremos la carretera JV-3032 y a 0,5 km nos encontraremos con el Lavadero de la Fuengrande, en ese punto abandonaremos la carretera para coger un camino de tierra que se bifurca a la derecha. Tendremos que recorrer una distancia de unos 4 km hasta llegar al barranco que da nombre a la fuente. Pasaremos junto a un embalse de riego a nuestra izquierda y seguiremos hasta coger un segundo camino de tierra que se bifurcará a la derecha nuestra, hemos llegado al barranco del Perejil. Nos quedarán unos 20 minutos de caminata por el interior del barranco, donde podremos ver y disfrutar del esplendor de dicho barranco.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Otra Información

**J. M. Díaz López añade que la conducción del pilar ha sido reparada en el invierno de 2013, la tubería antigua estaba rota por varios lugares y ha sido sustituida por otra quedando el pilar lleno, como se aprecia en las dos últimas fotos.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Quesada Herrera y M. A. Fuentes Troyano  
(13-05-2010)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.