

Fuente de las HIGUERUELAS (Rambla, La, Córdoba)



Fuente de las Higuieruelas (F. Cuesta López, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de las HIGUERUELAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de as Higuieruelas Altas

Municipio:

Rambla, La

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **342491.565** Y: **4175879.056** Huso: **30** Altitud: **285** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadajoz al Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

vierte sus aguas al Arroyo de la Marota

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Higueruelas Altas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

En la carretera N-331, sobre el kilómetro 5 si venimos de Fernán Núñez, junto a la primera área de descanso existe una cancela, tomaremos el camino hasta su final, una vez allí por la linde entre los olivos y la tierra de labor iremos bajando buscando la zona más baja, a 30 m encontraremos la fuente. Presenta una gran frontis adornado con unos azulejos, el caño vierte sobre una pila rectangular que por gravedad vierte al agua a una pila circular de gran amplitud, la cual desagua sin que este agua tenga aprovechamiento alguno.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Otra Información

El día de la visita el agua no corría por las conducciones debido a una rotura de la canalización por una maquina agrícola, pero nos comentó el dueño que en breve procederían a su reparación.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(18-05-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.