

Fuente del CORONADO (Málaga, Málaga)



Fuente del Coronado (J M. Lomas Trujillo, agosto 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORONADO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Monte Coronado

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **371788.271** Y: **4066680.473** Huso: **30** Altitud: **70** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

No origina

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Monte Coronado

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Localmente calcarenitas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

A la Fuente de El Coronado se puede llegar desde el Arroyo de los Ángeles en la barriada de Miraflores de Los Ángeles o bien desde la calle Eresma del barrio de la Palmilla, subiéndose en ambos casos la ladera del conocido en Málaga como Monte Coronado, formación karstica muy abundante en agua durante el período de lluvias. La fuente se encuentra en un tomillar muy degradado con restos de olivos, justo por encima de un naranjo y un aguacate que sobreviven gracias a su agua. También es conocida como Fuente del Perro.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Sin uso

Otro: Abastecimiento y llenado de botellas

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

Otros: **Vandalismo**

11 Otra Información

La fuente ha sufrido constantes destrozos pero gracias a la colaboración de varios vecinos de la zona siempre ha sido restaurada a tiempo. Actualmente ha sido provista de un tubo de cobre y cariñosamente enlucida. Antiguamente abastecía las huertas de la zona y estaba acompañada de otra justo a unos metros que ya desapareció así como de otras fuentes situadas más abajo que fueron destruidas a raíz del trazado de la Avenida Valle Inclán.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

E. Benítez Fernández

(26-10-2010)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.