



## ▶ Fuente de la CASILLA DE PEONES CAMINEROS (Ubrique, Cádiz)



Fuente de la Casilla de Peones Camineros (E. Cabello, febrero 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la CASILLA DE PEONES CAMINEROS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Ubrique**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **281030.224** Y: **4060367.485** Huso: **30** Altitud: **358** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra de Ubrique**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**La fuente de la Casilla de los Peones Camineros está justo a la salida de Ubrique en la carretera de Cortes, justo frente a la gasolinera y al hipermercado. Desde las últimas obras en la carretera está totalmente cerrada y entubada. Sólo podemos ver la obra y, sólo cuando llueve mucho, el agua sale por el rebosadero directamente a la cuneta.**

**Esta fuente se encuentra entre la fuente de San Francisco y la fuente de Cautela.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Protección de hormigón**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

## 11 Otra Información

**Lo mejor de esta fuente era la preciosa Casilla de Peones Camineros que existía justo enfrente hasta hace algunos años. La demolieron para hacer las obras de la rotonda y tememos que estas mismas obras hayan afectado al caudal de la fuente, aunque no hemos podido comprobarlo, porque se encuentra totalmente cerrada.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Ruiz y E. Cabello**  
**(28-02-2011)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.