



## Fuente del CORTIJO DE LA TORRE (Cazorla, Jaén)



Fuente del Cortijo de la Torre (T. Pérez Fernández, diciembre 2011)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del CORTIJO DE LA TORRE**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Buenavista**

Municipio:

**Cazorla**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **510724.2** Y: **4184341.424** Huso: **30** Altitud: **1070** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Quesada- Castril (05.02)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**La fuente se encuentra en el margen derecho del carril que conduce al Cortijo de la Torre desde la carretera de Pozo Alcón hacia Castril, encontrándose éste a escasos metros de la fuente. Tiene un pequeño frontón donde indica el año 1958 y tres pilares continuados. Si cogemos la carretera que va desde Pozo Alcón hasta Castril, pasando el Embalse de la Bolera y antes de llegar al km. 14, sale un carril a la izquierda, pasando por varios cortijos y por el Hotel Rural, siguiendo hacia el citado Cortijo de la Torre, casi en ruinas.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

**Fuente rural**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.  
Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**La fuente está desviada y por eso en la actualidad no sale agua por su caño. Esta desviación va a una alberca recientemente construida, sobre otra alberca más antigua (posiblemente, el agua que salía de la fuente, se dirigía a esta alberca antigua).**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**T. Pérez Fernández (Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V.)  
(07-12-2011)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.