

Fuente del CERRO DEL ESPARTO (Lucena, Córdoba)



Fuente del Cerro del Esparto (M, López Chicano, diciembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CERRO DEL ESPARTO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Pedro Gómez

Municipio:

Lucena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **359533.548** Y: **4138377.315** Huso: **30** Altitud: **308** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Pedro Gómez

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza a unos 9 km al suroeste de Lucena. Desde ahí se accede bien tomando la carretera de Puente Genil hasta el cruce de La Chiquita. Tomaremos dirección Sur por la A-3131. Como a 2 km desde el cruce, antes de llegar a la Colina de la Virgen veremos a nuestra derecha el Cerro del Espartal y al pie del mismo la fuente, entre viñas y olivares y junto a un nogal y un granado. El manantial no se encuentra en este punto, sino a medio kilómetro al norte y probablemente esté ligado a areniscas que afloran esporádicamente entre margas del relleno neógeno de la Campiña del Guadalquivir.

La fuente consiste en un pilar-abrevadero pequeño de planta rectangular en cuyo extremo oriental se incrusta la pilastra que soporta el caño, un tubo de PVC en este caso. La pilastra se ha recrecido en forma de pequeño frontón de perfil acampanado en el cual hay una cartela con la inscripción M.R. AÑO 1950: indica la fecha de construcción y las iniciales Manuel Ruiz -Manuel de Cuatro Vientos-, el antiguo propietario que la mandó construir. La conducción original se encuentra deteriorada pese a la protección de una atarjea de ladrillo todavía visible junto a la pilastra. En los años más húmedos la fuente ha tenido agua, pero se conduce con tubería de polietileno negra.

El pilar se encuentra adosado a una gran alberca de planta rectangular que debía servir para el riego de algún huerto. Todo el conjunto se encuentra muy deteriorado, con rajaduras y en incipiente estado de abandono.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

agrícola

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Mínero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigado/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(07-03-2012)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.