



## ▶ Fuente LA RATERA (Villanueva del Arzobispo, Jaén)



Fuente La Ratera (J. Torres, marzo 2012)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente LA RATERA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Gútar**

Municipio:

**Villanueva del Arzobispo**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **502500.607** Y: **4228886.921** Huso: **30** Altitud: **615** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de Gútar**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Ubeda (05.23)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Gútar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Se encuentra al final de la calle principal de Gútar en la calle San Fernando. Se accede por una carril que parte de dicha calle a unos 100 m. de las últimas edificaciones.

En su día se utilizaba para riego y abastecimiento de agua de los vecinos de Gútar hasta que a causa de un sondeo en las proximidades el agua se enturbió y redujo su caudal. El agua era muy apreciada por la población y aunque en desuso sigue manando agua.

El paraje se considera de interés, entre otras cosas por el salto de agua del arroyo de Gútar que existe a la altura del manantial y la zona arbolada que lo rodea, aunque sus condiciones de conservación son pésimas.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

## 6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**En su día existió un bombeo y dos depósitos en desuso con capacidad aproximada de 65 m<sup>3</sup>.**

**El estado de los depósitos es muy deficiente.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.  
Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**Datos capturados con la colaboración de Manuel Torres Rubio (Agente de Medio Ambiente), Ángel Luis Iglesias (administrador del geoportal idejaen.es) y D.Julio Requena, vecino del lugar.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Torres Manjón  
(03-04-2012)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.