



## Fuente de los BERROS (Archidona, Málaga)



Estado actual del Abrevadero de la Fuente de los Berros (L. Toro, mayo 2018)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de los BERROS**

Otros nombres conocidos:

**Nacimiento del Arroyo de Los Berros**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Los Berros**

Municipio:

**Archidona**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **375623.666** Y: **4107343.451** Huso: **30** Altitud: **595** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de Los Berros**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Llanos de Antequera-Vega de Archidona (060.033)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Se encuentra situada en la zona de los Berros, a pocos kilómetros de Archidona, el acceso es fácil porque tiene un buen camino de acceso.

Se trata de una fuente cuyas aguas proceden de un manantial cercano, que está compuesta por un pilón alargado con cinco piezas y tiene un caño. Esta fuente tiene agua normalmente en época de lluvias.

En la zona existe un merendero con bancos.

Su estado de conservación es bueno, ya que fue restaurada en 1998, posteriormente en 2016 se restauró el merendero por personal contratado a través del Plan de Inclusión Social de la Junta de Andalucía.

En una placa junto a la fuente aparece que la fecha de su construcción data de 1829.

Este nacimiento se puede considerar a su vez como el nacimiento del arroyo de los Berros.

En la actualidad (mayo 2018, en la fuente de los Berros el deterioro es manifiesto y la foto principal de la ficha no se corresponde con la realidad pues ha perdido dos de los pilones a causa de las avenidas de agua y el deterioro del vaso es palpable.

## 5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

Otro: **Abastecimiento del merendero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Merendero con bancos**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono ....**

## 11 Otra Información

**Parte de la información ha sido obtenida del libro de Ruta de los recursos hídricos de los pueblos de la comarca nororiental de Málaga. se puede descargar de esta página web en documentación de interés.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**L. Toro**

**(23-04-2012)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.