

Pilar de MAJADA VIEJA (Guadalcázar, Córdoba)



Pilar de Majada Vieja, vista del abrevadero (R. Pulido Jurado. mayo 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de MAJADA VIEJA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Majada Vieja

Municipio:

Guadalcázar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **329060.754** Y: **4179708.272** Huso: **30** Altitud: **150** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadajoz al Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de la Marota

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Altiplanos de Écija (05.44)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

El Garrotal

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Localizada muy próxima al pueblo de Guadalcázar en el paraje de Majada Vieja, junto al antiguo camino de Guadalcázar a La Victoria. Posee una conducción subterránea (posiblemente de atanores) que canaliza el agua desde una alcubilla cercana. Fue utilizada por labradores, ganaderos y colonos hasta la década de los 70 (siglo XX), dentro de una zona parcelada por arrendamiento con asentamiento de multitud de chozas, hoy ya desaparecidas.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Abastecimiento de la población y abrevaje del ganado. Hoy conserva todavía sus funciones ganaderas para el ganado vacuno.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Se hizo una reforma y plantación de árboles (chopos, adelfas, algarrobos, etc.) hace unos 15 años, que ha sido abandonada y destruida.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El agua entra por el norte a través de una pilastra de ladrillo moderno, de 50 cm. de lado, que está adosada por su cara norte a un murete de contención de ladrillo de perfil rectangular. El agua vierte, por la cara septentrional de la pilastra, a un extenso pilar abrevadero cuyas dimensiones alcanzan los 25 x 2.20 m. y 40 cm. de profundidad; su altura es variable, entre los 30 cm. del extremo norte y el 1.50 m. del extremo sur. Desagua mediante un rebaje en el pretil por su muro meridional, evacuando directamente sobre el terreno e incorporándose al cercano arroyo de la Marota. (Descripción facilitada por R. Córdoba).

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Pulido Jurado

(14-09-2012)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.