

## **Pilar del CERRILLAR (Algodonales, Cádiz)**



**Fuente del Acebuchoso o Cerrillar (J. M. Amarillo, abril 2012)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar del CERRILLAR**

Otros nombres conocidos:

**Fuente del Acebuchoso**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Madrigueras**

Municipio:

**Algodonales**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **278244,62** Y: **4082098,34** Huso: **30** Altitud: **284** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Con mucho caudal acaba originando un pequeño cauce que vierte al arroyo de Las Casas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cerro del Acebuchoso y lomas cercanas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Desde su catalogación en 2013 ha sufrido importantes cambios las instalaciones asociadas. El pilar y la acequia que lo abastecía están totalmente abandonados. El primero ha sido sustituido por un abrevadero metálico con bolla de corte, situado muy cerca del antiguo. Una goma, que se introduce en tierra, lo abastece desde el manantial cercano y cuando este se agota los ganaderos usan un pozo con brocal de hormigón prefabricado situado cerca y a una cota superior. El lugar fue un descansadero de la cañada de Los Puertos a Ronda. La fuente se encuentra junto a la antigua Cañada de los Puertos a Ronda.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Otras: Pozo**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

## 11 Otra Información

El pilar está seco por rotura de la tubería que le abastece desde el manantial, a unos metros por encima. En los últimos años, la propiedad de la cabrería cercana ha realizado una nueva canalización con tuberías de goma para abastecer el abrevadero de metal galvanizado. Para más información se pueden visitar estos enlaces:  
<http://senderismoterciertiempo.blogspot.com/2022/04/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada.html>  
<https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada-de-los-puertos-a-ronda-100807198>  
La ficha ha sido actualizada por P. Sánchez Gil en abril de 2022.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Amarillo Vargas y P. Sánchez Gil  
(11-03-2013)

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.