



▶ Fuente de los PRADILLOS (Villaviciosa de Córdoba, Córdoba)



Fuente de los Pradillos (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de los PRADILLOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Villaviciosa de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **327289,521** Y: **4213672,112** Huso: **30** Altitud: **630** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Complejo vulcano-sedimentario

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente, se encuentra en el barranco del arroyo de Linares, a la altura del km. 38 de la carretera a Córdoba

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Otro: Tradicionalmente ha sido utilizada para el abastecimiento de agua de la población y abrevaje de las caballerías, en relación con el camino a Córdoba donde se encuentra.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Ganadería

Otros: **Abandono**

11 Descripción arquitectónica

Está formada por un muro de contención del terreno del que salían dos caños que hoy se encuentran secos y que vertían sobre un pilar, de mampostería enlucida con cemento, planta rectangular de 3 por 72 cm. y 40 cm. de altura al que se une, por su lado sur, una pileta de 56 por 40 cm. y la misma altura del pilar. Esta pileta sirve para la entrada del agua, al estar comunicada con el pilar por medio de un rebaje en la parte superior del murete de separación, y el desagüe se produce entre ella y el pilar, también mediante un rebaje en el muro este. El venero de donde se surte se encuentra pocos metros al oeste. Aunque el pilar sigue disponiendo de agua, toda la parte posterior del mismo, situada tras el muro de contención, está en muy mal estado de conservación y necesita con urgencia una reconstrucción. No ha sido posible acceder a ella, debido a la espesa vegetación que la cubre, de forma que se ignora en qué consiste ni cómo podría repararse.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(12-09-2013)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.