

Pilar del BARRANCO DEL PESO (Villaviciosa de Córdoba, Córdoba)



Fuente del Barranco del Peso (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar del BARRANCO DEL PESO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Villaviciosa de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **321544,221** Y: **4216482,043** Huso: **30** Altitud: **724** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El pilar de planta rectangular, de 9,50 por 1,20 m. y 70-80 cm. que debió tener de altura original. Se encuentra adosado a un muro de contención de mampostería que se dispone por su lado meridional con una altura de 50 cm. y un grosor de 30 cm.

La entrada del agua se realizaba por un caño situado en el ángulo suroeste, mientras que la evacuación se producía por un rebaje en el pretil ubicado en el lado opuesto (ángulo sureste).

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: Abandono

11 Descripción arquitectónica

Su estado es de total abandono y ruina. Desde el punto de vista arquitectónico, tanto el muro de contención de mampostería como el pilar de ladrillo están arruinados, han perdido buena parte de su enlucido y presentan numerosas grietas y fracturas. Todo el entorno del pilar se encuentra muy colmatado, de forma que su altura actual no sobrepasa los 30 cm. desde el nivel del terreno, cuando en origen debió alcanzar los 60 ó 70 cm. El interior del pilar se halla colmatado de piedras y suciedad.

12 Aspectos culturales y etnográficos

Hoy día esta fuente está seca y abandonada; prácticamente sólo quedan sus ruinas. Cuando estuvo en uso debió servir para el abastecimiento de la población y el abrevaje de las caballerías. Este lugar es donde tradicionalmente solían hacer los peroles los días de fiesta los habitantes de Villaviciosa.

13 Otra Información

La recuperación de esta fuente exige la reparación de las conducciones de agua, quizá rotas o quizá el agua ha sido hurtada en otras propiedades antes de llegar al pilar, y exige igualmente una labor de limpieza del entorno y restauración arquitectónica del propio pilar.

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(12-09-2013)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.