

## Fuente de los TRES CAÑOS (Santa Ana la Real, Huelva)



Fuente de los Tres Caños (IGME Sevilla, mayo 2004)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de los TRES CAÑOS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Camino de La Presa**

Municipio:

**Santa Ana la Real**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **700346.14** Y: **4193259.506** Huso: **29** Altitud: **620** m

Nombre de la cuenca:

**Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca:

**Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Aracena (042.001)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cerro de las Mesas (Sierra de Aracena)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se trata de una bella y carismática fuente localizada a las afueras de la población de Santa Ana la Real, entre la calle Constitución y el comienzo del camino a la aldea de La Presa.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Lavadero**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Bajo (1 - 10 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Medio**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Descripción arquitectónica

Se compone del típico conjunto fuente-abrevadero-lavadero. La fuente posee un machón central revestido de bellos azulejos, de donde salen tres caños que vierten sus aguas a un pilar redondo, que a su vez derrama al abrevadero, que desempeña la función de canal de transporte al lavadero. El lavadero posee catorce pilas; tuvo su época de esplendor, pero ahora se halla en situación de deterioro.

## 12 Antecedentes históricos

La fuente debió tener su origen a comienzos de s. XX; se sabe que fue remodelada hacia 1927.

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 14 Valoración General

**Alta**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**S. Martos (IGME-Sevilla) y A. Castillo (CSIC-Univ. Granada)  
(21-03-2006)**

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.