

Fuente de la HUERTA DE VICHIRA (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente de la Huerta de Vichira (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la HUERTA DE VICHIRA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de Vichira

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **384623,325** Y: **4136598,115** Huso: **30** Altitud: **720** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Rute-Horconera (05.36)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

Localmente areniscas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se sitúa en el extremo occidental del término, muy próxima al de Rute y dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

Otro: El uso de esta fuente es agrícola, para el riego y abastecimiento del ganado del cortijo donde se encuentra.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (fitosanitarios...)

11 Descripción arquitectónica

El agua sale por el sur por medio de una conducción que vierte por un moderno caño a un pilar rectangular que se encuentra tapado por unas compuertas de chapa y que presenta unas medidas de 3.80 x 1.10 m. De este pilar, y por medio de otro caño, pasa el agua a una alberca de planta circular de 6 m. de diámetro, protegida por un muro de contención del terreno situado precisamente en su zona sur, junto al pilar; el desagüe lo realiza por el lado norte por una cañería desde el mismo rebaje del pretil. En el ángulo noroeste del pilar hay diversas gomas y un motor de extracción de agua.

Su estado de conservación arquitectónico es mediocre; se puede observar que ha sufrido diversas reparaciones recientes, muchas de ellas realizadas con materiales poco adecuados a la estructura tradicional de la fuente (ladrillo, cemento), y presenta gran número de gomas y planchas de metal que evidencian el uso diario que se hace de sus aguas.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(07-03-2014)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.