



## ▶ Tornajos del MORRO DE PATAS (Santiago-Pontones, Jaén)



Tornajo del Morro de Patas (L. Cano Cavanillas, abril 2015)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Tornajos del MORRO DE PATAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cuerda del Polvo**

Municipio:

**Santiago-Pontones**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **531367,216** Y: **4216654,045** Huso: **30** Altitud: **1679** m

Nombre de la cuenca:

**Segura**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Segura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra del Almorchón**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se localizan en un pinar de repoblación al norte de la cuerda del Polvo, en la cabecera del barranco de Hoya Espinosilla.**

**Se trata de un manantial que abastece a una hilera de tornajos metálicos que sustituyeron a los originales de madera, que aun se pueden ver apartados junto al manantial.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Muy Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Descripción arquitectónica

En el BOJA 11 de julio de 2001 se describe así: "Aguadero del Morro de Patas (Código 23904643): Queda localizado en el inicio del Barranco de la Espinosilla, con el Morro de Patas en su margen izquierda y muy próximo a la Cuerda del Polvo. Las pilas son de zinc (las de madera están muy deterioradas) y se encuentran en buen estado; parte del agua se ha canalizado hasta otras pilas colocadas frente al Aguadero del Cascajo, en una pradera"

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**L. Cano Cavanillas**

**(27-04-2015)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.