

## **Molino de SAN FELIX (Arcos de la Frontera, Cádiz)**



**Molino de San Felix (M. Limón Andamoyo, marzo 2016)**

### **1 Localización**

Nombre del elemento:

**Molino de SAN FELIX**

Otros nombres conocidos:

**La Molina**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Ruta Fluvial de Arcos. Meandros del Guadalete.**

Municipio:

**Arcos de la Frontera**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **248473,209** Y: **4070183,117** Huso: **30** Altitud: **50 m**

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

**Río Guadalete**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de elemento

**Molinos harineros de río**

## 4 Descripción

**Molino harinero situado en el margen derecho del río Guadalete, en un meandro que forma al suroeste de la población de Arcos de la Frontera. Disponía de tres piedras para moler el grano que eran movidas por el agua del río que se derivaba mediante un azud.**

**Durante los años 2008 y 2009 se realizaron importantes obras en el río para mejorar sus condiciones generales, los accesos, el tránsito por las riberas y para restaurar molinos y azudes. Se invirtieron 6 millones de euros para conseguir nuevos espacios de paseo, un parque urbano y un equipamiento ambiental y educativo: el Molino de San Félix.**

**Las obras realizadas en el río y su entorno hicieron posible la recuperación del Molino de San Félix, muy deteriorado desde su abandono.**

**Contiguo al molino se construyó un nuevo edificio para actividades educativas y culturales que debería facilitar el conocimiento del río, se trata del Centro de interpretación fluvial.**

**Posteriormente a toda esta restauración el molino e instalaciones adyacentes cayeron en un estado de abandono por parte de la administración con múltiples destrozos y saqueos en su interior.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Uso del Agua

**Sin uso**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 8 Estado de Conservación

**Deficiente**

## **9 Amenazas, Impactos y Presiones**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## **10 Nombre del autor/es de la ficha**

**M. Limón Andamoyo  
(19-03-2016)**

## **11 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.