

## **Molino de SAN ANTÓN (Arcos de la Frontera, Cádiz)**



**Molino de San Antón (M. Limón Andamoyo, marzo 2016)**

### **1 Localización**

Nombre del elemento:

**Molino de SAN ANTÓN**

Otros nombres conocidos:

**Molino de la Fuente del Río**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Meandros del río Guadalete.**

Municipio:

**Arcos de la Frontera**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **249887,112** Y: **4070633,206** Huso: **30** Altitud: **75** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**No procede**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

**Río Guadalete**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de elemento

**Molinos harineros de río**

## 4 Descripción

**Situado en la vereda que une el río con la población a través del camino de la Fuente del Río, el molino de San Antón fue parte de la actividad agrícola e industrial ligada al río. Además de la sala de molinería el edificio se compone de almacén, vivienda, estancia de ganado y aperos, y conserva buena parte de los sistemas y elementos de molienda. Se ha reconstruido y elevado su azud para permitir el paso de una a otra orilla. Junto al azud hay un pequeño canal escalonado, es una escala para peces.**

**Durante los años 2008 y 2009 se realizaron importantes obras en el río para mejorar sus condiciones generales, los accesos, el tránsito por las riberas y para restaurar molinos y azudes. Se construyeron escalas para que los peces pudiesen remontar el río. Se invirtieron 6 millones de euros para conseguir nuevos espacios de paseo y crear un sendero fluvial.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Uso del Agua

**Sin uso**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 8 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## **10 Nombre del autor/es de la ficha**

**M. Limón Andamoyo**  
**(19-03-2016)**

## **11 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.