



Alcubilla del LAGAR DE VALDERRAMA (Córdoba, Córdoba)



Alcubilla del Lagar de Valderrama (F. Muñoz Carreras, mayo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del LAGAR DE VALDERRAMA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Arroyo del Molino

Municipio:

Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **335131,531** Y: **4198822,482** Huso: **30** Altitud: **420** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo del Molino

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en el margen izquierdo del Arroyo del Molino.

De construcción similar a la Fuente del Arco, por parecido estilo arquitectónico. Un inclinado tejadillo protegido con ladrillo, una profunda escalera, en este caso tiene once escalones, rellano y a la derecha la bóveda, a la que aún hay que bajar medio metro más, dos escalones, hasta su fondo. Por detrás la misma estructura de tejado inclinado con ladrillo, y unos arcos apuntados debajo del enlucido, y otra más pequeña que la principal. El estado de conservación interior puede considerarse aceptable.

Observamos alarmados que se ha abierto una chimenea cuadrada encima de la bóveda. Pensamos que el motivo de ello puede ser el meter una bomba desde el techo para extraer el agua directamente sin pasar por la escalera. Personalmente lo considero una barbaridad, un atentado a un elemento patrimonial que, si bien está en un terreno propiedad de alguien, eso no da derecho a ese alguien a alterar el patrimonio de todos. Hasta el madero del dintel está siendo utilizado para tapar el hueco de la chimenea de ladrillo de techo de la bóveda. Y el techo principal está sostenido de momento por los propios ladrillos. El riesgo de derrumbe está ahí claro y evidente. Consideramos que se ha mutilado olímpicamente un elemento patrimonial que es del pueblo.

La alcubilla está seca totalmente y me imagino que el verano la mantendrá así hasta el próximo invierno, hasta la temporada de lluvias.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Otra Información

Más información en:

<http://notascordobesas.blogspot.com.es/2015/05/alcubilla-del-lagar-de-valderrama.html>

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Muñoz Carreras

(24-08-2016)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.